



## kadernícké doplnky - GIUBRA

### JET STREAM TVÁRE PARNÍK s funkciou ozónovú terapiu tresky. 2655



✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/giubra/



### JET STREAM TVÁRE PARNÍK s funkciou ozónovú terapiu tresky. 2655

#### Technické parametre:

- napájanie 220-230 v ~ 50/všeobecné: 60 hz;
- spotreba energie: max 650 watt;
- Vnútorná ochrana: poistka # 1 t 3, 15a 250 v;
- chrome základne.

#### Environmentálnych prevádzkových charakteristík:

- Okolité teplota: + 10 ° až + 40 ° c;
- vlhkosť: 30 až 75%;
- atmosférický tlak: od 700 do + 1060 hpa.

#### návod na použitie:

##### TVÁRE PARNÍK

Stlačením tlačidla "na" pod nápisom "Par" voda začne odparovať a po aktivácii programu, kontrolka rozsvieti žeraveno. Striekacie program zastavíte stlačením zeleného tlačidla "Off" pod slovom "Para".

##### OZÓN

Zapnúť alebo vypnúť program, stlačením tlačidla "on/off" pod slovom "Ozónom". Po aktivovaní ozónu sa rozsvieti žeravená.